

Акт
осмотра шахты выхлопа для ГПА-10-01 зав.№ АО1298442

г. Гремячинск
Пермский край

«29» августа 2017г.

Комиссия в составе представителей:

от ООО «Волга-Энергогаз»:

- Назаров Эдуард Борисович – директор;
- Абманзина Елена Владимировна – заместитель директора

от Гремячинского ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

- Кирюшкин Ю.А.-заместитель начальника управления по производству;
- Гилязиев Р.Д.-начальник ГКС№2

29 августа 2017 года произвела осмотр Шумоглушителя 007.04.300.000 для шахты выхлопа ГПА-10-01 производства ООО «Волга-Энергогаз» (зав.№006), поставленной в адрес ЛПУ МГ «Гремячинское» в 2014 году. Нарботка на момент проверки: агрегата стационарный №46 составила 4502 часа.

Визуальный осмотр производился на предмет работоспособности шумоглушителя, состояния наружной обшивки, кассет шумоглушения, целостности сварных швов и отсутствии трещин по основному металлу.

Установлено:

5. Шумоглушитель 007.04. 300.000.





На внутренней обшивке и околошовных зонах фланца дефектов не обнаружено.

6. Пластины шумоглушения, установленные в Шумоглушителе 007.04.300.000 Усадка шумопоглощающего материала отсутствует, на сварных швах и обшивке из перфорированного листа дефекты отсутствуют.

7. Внешняя обшивка шахты выхлопа (из профилированного листа). Крепеж установлен в полном объеме, зон с локальными изменениями геометрии (вспучивание) и дефектов ЛКП не обнаружено.

8. Нарекания по работе Шумоглушителя шахты выхлопа ГПА 10-01 (зав.№АО1298442) со стороны эксплуатирующей организации отсутствуют.

Подписи:

	Э.Б. Назаров
	Е.В. Абманзина
	Ю.А. Кирюшкин
	Р.Д. Гилязиев

Акт
осмотра шахты выхлопа для ГПА-10-01 зав.№ АО1298439

г. Гремячинск
Пермский край

«29» августа 2017г.

Комиссия в составе представителей:

от ООО «Волга-Энергогаз»:

- Назаров Эдуард Борисович – директор;
- Абманзина Елена Владимировна – заместитель директора

от Гремячинского ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

- Кирюшкин Ю.А.-заместитель начальника управления по производству;
- Гилязиев Р.Д.-начальник ГКС№2

29 августа 2017 года произвела осмотр Шумоглушителя 007.04.300.000 для шахты выхлопа ГПА-10-01 производства ООО «Волга-Энергогаз» (зав.№007), поставленной в адрес ЛПУ МГ «Гремячинское» в 2014 году. Нарботка на момент проверки: агрегата стационарный №47 составила 9004 часов.

Визуальный осмотр производился на предмет работоспособности шумоглушителя, состояния наружной обшивки, кассет шумоглушения, целостности сварных швов и отсутствии трещин по основному металлу.

Установлено:

1. Шумоглушитель 007.04.300.000.


На внутренней обшивке и околошовных зонах фланца дефектов не обнаружено.


2. Пластины шумоглушения, установленные в Шумоглушителе 007.04.300.000 Усадка шумопоглощающего материала отсутствует, на сварных швах и обшивке из перфорированного листа дефекты отсутствуют.


3. Внешняя обшивка шахты выхлопа (из профилированного листа). Крепеж установлен в полном объеме, зон с локальными изменениями геометрии (вспучивание) и дефектов ЛКП не обнаружено.


4. Нарекания по работе Шумоглушителя шахты выхлопа ГПА-10-01 (зав.№АО1298439) со стороны эксплуатирующей организации отсутствуют.

Подписи:

 Э.Б. Назаров

 Е.В. Абманзина

 Ю.А. Кирюшкин

 Р.Д. Гилязиев